


## 19 953 IN0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO




### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Taron parte esterna
- composto da: &nbsp;
- rosetta
- parte di ricambio
- filtro
- set di montaggio
- Set di montaggio
- per Talentofill 28 990 e 28 991
- in combination with Talentofill 28996/28997



## 19 953 IN0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO



**PARTIDIRICAMBIO** , gennaio 1996 – now

1: FILTRO X TALENTOFILL (Ordine n. 28963000)

2: Tappo (Ordine n. 06625000)