


19 953 IS0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO




DESCRIZIONE PRODOTTO

- Taron parte esterna
- composto da:
- rosetta
- parte di ricambio
- filtro
- set di montaggio
- Set di montaggio
- per Talentofill 28 990 / 28 991
- in combination with Talentofill 28996/28997



19 953 IS0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO



PARTIDIRICAMBIO , gennaio 1996 – now

1: FILTRO X TALENTOFILL (Ordine n. 28963000)

2: Tappo (Ordine n. 06625000)