




25 025 000 SENTOSA BATTERIE DE BAIN, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
- Montage sur gorge
- Mousseur
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- Clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
- Raccords colonnettes
- Protégés contre les retours d'eau
- attention
- ne convient pas pour le montage sur banquette
- GROHE Long-Life finition durable

25 025 000 SENTOSA BATTERIE DE BAIN, 1/2"



ERSATZTEILE , décembre 2003 – now

- 1: Croisillon (froid) 1/2", Sentosa (Numéro de commande 45538IP0)
- 1.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 1.1.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 1.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 2: Croisillon Sentosa 1/2, rouge (Numéro de commande 45539IP0)
- 2.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 2.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 3.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 4: Nipple (Numéro de commande 45549000)
- 4.1: joint torique Ø15 x Ø2 (Numéro de commande 0311900M)
- 4.2: joint torique Ø18 x Ø2,5 (Numéro de commande 0128100M)
- 5: Raccord colonnette 1/2" (Numéro de commande 12060000)
- 5.1: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 45004000)
- 5.2: Rosace (Numéro de commande 45540000)
- 5.3: tige filetée (Numéro de commande 0587800M)
- 6: clapet anti-retour à membrane (Numéro de commande 08565000)
- 7: Mousseur (Numéro de commande 13927000)
- 7.1: Garniture mousseur M28x1 IC (Numéro de commande 45029000)
- 8: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 08915000)
- 9: Bouton d'inverseur (Numéro de commande 45547IP0)