


31 403 LG0 SENTOSA MÉLANGEUR EVIER




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
- GROHE Long-Life finition durable
- bec tube pivotant
- Mousseur
- bec avec butée
- Flexibles de raccordement souples
- Système de montage rapide



31 403 LG0 SENTOSA MÉLANGEUR EVIER



ERSATZTEILE, janvier 1993 – now

- 1: Croisillon Sentosa 1/2, rouge (Numéro de commande 45539LG0)
- 1.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 1.1.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 1.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 2: Croisillon (froid) 1/2", Sentosa (Numéro de commande 45538LG0)
- 2.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 2.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 3.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 4: Bec tubulaire (Numéro de commande 13015LG0)
- 4.1: fixation de bec (Numéro de commande 45382000)
- 4.1.1: joint torique Ø13,5 x Ø2,75 (Numéro de commande 0128500M)
- 4.1.2: anneau d'arrêt (Numéro de commande 0485300M)
- 4.2: Mousseur (Numéro de commande 13929G00)
- 4.2.1: Garniture de mousseur M22+24 IA (Numéro de commande 45002000)
- 5: Rosace (Numéro de commande 45540L00)
- 6: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46249000)
- 7: joint Ø14,5 x Ø8 x 2 (Numéro de commande 0138300M)