


## 19 951 RR0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO

### DESCRIZIONE PRODOTTO

- Chiara parte esterna
- composto da: &nbsp;
- rosetta
- parte di ricambio
- filtro
- set di montaggio
- Set di montaggio
- per Talentofill 28 990 / 28 991
- in combination with Talentofill 28996/28997
- finitura GROHE Long-Life




## 19 951 RR0 TALENTOFILL COLONNA DI SCARICO

19 951

**PARTIDIRICAMBIO** , gennaio 1996 – now

1: FILTRO X TALENTOFILL (Ordine n. 28963000)

2: Tappo (Ordine n. 06625P00)



19 951