


## 21 106 LG0 SENTOSA MÉLANGEUR MONOTROU




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Têtes céramique Carbodur 1/2", 180°
- Bec mobile avec butée et mousseur
- Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
- Flexibles de raccordement souples
- Système de montage rapide
- GROHE Long-Life finition durable



## 21 106 LG0 SENTOSA MÉLANGEUR MONOTROU



### ERSATZTEILE , janvier 1993 – now

- 1: Croisillon Sentosa 1/2, rouge (Numéro de commande 45539LG0)
- 1.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 1.1.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 1.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 2: Croisillon (froid) 1/2", Sentosa (Numéro de commande 45538LG0)
- 2.1: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
- 2.2: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
- 3: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
- 3.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 4: Bec coulé orientable (Numéro de commande 13014LG0)
- 4.1: fixation de bec (Numéro de commande 45382000)
- 4.1.1: Anneau de recouvrement (Numéro de commande 0128500M)
- 4.1.2: anneau d'arrêt (Numéro de commande 0485300M)
- 4.2: Mousseur (Numéro de commande 13929G00)
- 4.2.1: Garniture de mousseur M22+24 IA (Numéro de commande 45002000)
- 5: Rosace (Numéro de commande 45540G00)
- 6: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46249000)
- 7: Coulisse filetée (Numéro de commande 45541LG0)
- 8: Garniture de vidage 1 1/4" (Numéro de commande 28910LG0)
- 8.1: Clapet (Numéro de commande 07182G00)
- 8.1.1: Joint (Numéro de commande 0506500M)
- 8.2: tige du collier d'excentrique (Numéro de commande 07052000)
- 9: joint Ø14,5 x Ø8 x 2 (Numéro de commande 0138300M)