




## 25 618 G00 FLORIDA THREE-HOLE BATH COMBINATION 1/2"



### ERSATZTEILE , janvier 1986 – now

- 1: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
  - 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
  - 2.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
  - 3: Rosace dia.62mm (Numéro de commande 45223G00)
  - 4: Fixation M28x1,5 (Numéro de commande 45025000)
  - 5: Mousseur (Numéro de commande 13939G00)
  - 6: fixation de bec (Numéro de commande 45682G00)
  - 7: raccord vissé de tige (Numéro de commande 45163000)
  - 8: Plaque de montage (Numéro de commande 45200000)
  - 8.1: Rallonge de fixation (Numéro de commande 07007000)
  - 8.1.1: Rallonge de fixation (Numéro de commande 45172000)
  - 9: Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numéro de commande 0138900M)
  - 10: Tube d'alimentation (Numéro de commande 07227000)
  - 11: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
  - 11.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
  - 12: Croisillon Florida (Numéro de commande 45180G00)\*
  - 13: Croisillon Florida 115 (Numéro de commande 45230G00)\*
  - 14: Poignée Symetra (Numéro de commande 45206G00)\*
  - 15: Croisillon Dorina 1/2 (Numéro de commande 45207G00)\*
- \* Accessoires spéciaux