


25 620 000 FLORIDA COMBINÉ 4 TROUS



ERSATZTEILE , janvier 1993 – now

- 1: anneau de guidage (Numéro de commande 0202100M)
 - 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45346000)
 - 2.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
 - 3: Rosace dia.62mm (Numéro de commande 45223000)
 - 4: Fixation M28x1,5 (Numéro de commande 45025000)
 - 5: Bouton d'inverseur (Numéro de commande 45225000)
 - 6: Mécanisme d'inverseur (Numéro de commande 45187000)
 - 7: Mousseur (Numéro de commande 13939000)
 - 8: fixation de bec (Numéro de commande 45683000)
 - 9: Fixation de bec (Numéro de commande 45456000)
 - 10: Douchette 2 jets (Numéro de commande 28174000)
 - 10.1: Relaxa Plus Click (Numéro de commande 28635XX0)
 - 10.2: filtre (Numéro de commande 0700200M)
 - 11: Flexible métallique (Numéro de commande 28158000)
 - 12: Traverse guide pour flexible (Numéro de commande 47417000)
 - 13: Plaque de montage (Numéro de commande 45200000)
 - 13.1: Rallonge de fixation (Numéro de commande 07007000)
 - 13.1.1: Rallonge de fixation (Numéro de commande 45172000)
 - 14: Tube d'alimentation (Numéro de commande 07227000)
 - 15: Joint Ø18,5 x Ø12 x 2 (Numéro de commande 0138900M)
 - 16: Fixation de croisillon (Numéro de commande 45186000)
 - 16.1: joint torique Ø18,2 x Ø1,7 (Numéro de commande 0392400M)
 - 17: Tête complète (Numéro de commande 45180000)*
 - 18: Croisillon Florida 115 (Numéro de commande 45230000)*
 - 19: Poignée Symetra (Numéro de commande 45206000)*
 - 20: Croisillon Dorina 1/2 (Numéro de commande 45207000)*
- * Accessoires spéciaux