

28 990 DC0 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Pour baignoire standard
- Livré sans façade
- Avec siphon et coude de vidage à 45°
- Sans rupteur atmosphérique
- Encastrement conforme à DIN 1988
- Seulement avec rupteur atmosphérique
- Type A2
- Ou sans flexible de raccordement (28 995 000)



28 990 DC0 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE

ERSATZTEILE, juillet 2017 – now

1: AERATEUR (Numéro de commande 29009000)

