



28 991 000 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- Pour baignoire ergonomique ou d'angle
- Livré sans façade
- Avec siphon et coude de vidage à 45°
- Sans rupteur atmosphérique
- Encastrément conforme à DIN 1988
- Seulement avec rupteur atmosphérique
- Type A2
- Ou sans flexible de raccordement (28 995 000)



28 991 000 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE

ERSATZTEILE, mars 2007 – now

1: AERATEUR (Numéro de commande 29009000)

