


37 095 000 ROBINET FLOTTEUR




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- 3/8"
- application universelle
- Sans pièce de compensation des écarts
- Capuchon
- Réduction maxi 100 mm



37 095 000 ROBINET FLOTTEUR



ERSATZTEILE , mars 2021 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 2: Membrane servo (Numéro de commande 43536000)
- 3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*

* Accessoires spéciaux