


## 38 415 001 UNISET BÂTI SUPPORT POUR WC, 0.82 M



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Positionnement de la commande en façade ou par le dessus
- Module PSE insonorisant pour maçonnerie
- adaptateur rails pour la fixation du module
- rail mural avec accessoires de fixation pour montage individuel
- Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- Ecartement des fixations 180/230 mm
- Fixation céramique
- Pipe de sortie Ø 90 mm
- Réglable en profondeur
- Garniture d'évacuation et d'alimentation
- Réservoir de chasse 6 - 9 l, contenant les caractéristiques suivantes:
- Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation latérale ou d'en haut
- Groupe de robinetterie I
- Réservoir isolé contre la condensation
- alimentation ½"
- Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies
- Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper
- Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)

## 38 415 001 UNISET BÂTI SUPPORT POUR WC, 0.82 M



### ERSATZTEILE , novembre 2021 – now

- 1: Tige filetée de fixation (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Kit de fixation (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Raccord (Numéro de commande 37119000)
- 3: Kit de fixation complet, 2 pcs. (Numéro de commande 4276300M)
- 4: Coude d'évacuation PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 5: Manchon adaptation (Numéro de commande 42242000)
- 6: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 7: Trappe de visite pour réservoir bati (Numéro de commande 42326000)
- 8: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
- 8.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 8.1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 8.2: Membrane servo (Numéro de commande 43536000)
- 8.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 8.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 8.5: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 8.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*
- 9: Fixation (Numéro de commande 42195000)
- 10: Flexible (Numéro de commande 43325000)
- 10.1: Joint torique (Numéro de commande 0319100M)
- 11: AV1 complet (Numéro de commande 42314000)
- 11.1: Tube capillaire (Numéro de commande 42319000)
- 11.2: Joint (Numéro de commande 42310000)
- 11.3: Robinet à siège pour GD2 (Numéro de commande 42315000)
- 12: Water connection (Numéro de commande 48561000)\*
- 13: Adaptateur (Numéro de commande 38796000)\*
- 14: Élément support (Numéro de commande 37304000)\*
- 15: Réducteur de débit (Numéro de commande 42300000)\*
- 16: Kit d'extension pour WC lavant Sensia Arena (Numéro de commande 4089 9000)\*

\* Accessoires spéciaux