


43 537 000 **ROBINET FLOTTEUR**




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- pour réservoirs encastrés 6 litres



## 43 537 000 **ROBINET FLOTTEUR**



### **ERSATZTEILE**, mars 2013 – now

- 1: Obturateur lateral (Numéro de commande 37125000)
- 2: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 2.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 3: Membrane servo (Numéro de commande 43536000)
- 4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 6: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7: Réducteur (Numéro de commande 42356000)
- 8: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires spéciaux