


43 991 000 **ROBINET FLOTTEUR**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chromé
- pour réservoirs encastrés
- Filetage de raccordement en laiton, 3/8"

43 991 000 **ROBINET FLOTTEUR**



ERSATZTEILE, juin 1997 – now

- 1: Valve support (Numéro de commande 43995000)
- 2: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 2.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 3: Membrane servo (Numéro de commande 43536000)
- 4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 6: Flotteur (Numéro de commande 4379100M)